PARTE DE TRABAJO

Nº de parte	PT-2026-118
Fecha	13/11/2026
Presupuesto / aviso	Aviso telefónico del 12/11/2026 · sin presupuesto previo

PROFESIONAL	CLIENTE
Iván Morales Gil · Climatización	Gestoría Albaida, S.L.
12345678Z	B00000000
C/ Torneros 14	Av. del Puerto 120, 2º
46019 Valencia	46023 Valencia
600 000 000 · ivan@ejemplo.es	Contacto: recepción (Lucía)

Tipo de intervención	Avería
Equipo o instalación	Split de pared 3,5 kW · marca y modelo según placa · nº de serie en la unidad exterior
Técnico(s)	Iván Morales Gil
Llegada · salida	09:10 · 11:25
Horas trabajadas	2,25 h
Desplazamiento	12 km (ida y vuelta)

Aviso o motivo de la visita

El equipo de la sala de reuniones no enfría y la unidad exterior no arranca.

Trabajos realizados

- Diagnóstico: condensador de arranque del compresor averiado.
- Sustitución del condensador de arranque (35 µF).
- Limpieza de filtros de la unidad interior.
- Comprobación de presiones y prueba de funcionamiento: correcto.

Materiales utilizados	Ud.	Cantidad
Condensador de arranque 35 µF	ud	1
Bridas y terminales	ud	1

Observaciones / trabajo pendiente

Equipo funcionando al terminar. Se recomienda revisión de mantenimiento antes del verano.

Estado al terminar: Terminado

Conformidad del cliente

El cliente declara que se han realizado los trabajos descritos en este parte.

Nombre y firma del cliente: Lucía Pérez · recepción (conforme)	Fecha:
Firma del técnico:	Fecha:

Ejemplo con datos ficticios. Plantilla gratuita de VoFactu (vofactu.com). Un parte de trabajo no es una factura: con él, emite la factura con su numeración.